

MATERIALES ELECTRICOS RENDO
 AV. FRESNOS NO.7 FRACC. LOS MORALES CUAUTITLAN EDO DE MEX CP. 54800
 TEL. 58-72-77-17 58-72-61-25 58-72-84-46
 mer807@hotmail.com mer.mostrador@hotmail.com
 www.materialeselectricosrendon.com














5/30 Datos para la selección
 Bloques de contactos auxiliares

Contactores de potencia DILM, DILH





DILM Moeller HPL0211-2007/2008 <http://catalog.moeller.net>

Técnica de conexión	Intensidad térmica convencional $I_{th} = I_e$ AC-1	Equipamiento contactos	Símbolos para esquemas	combinable con aparato base	Referencia Código	Ud. de empaque (piezas)
	al aire	C = Contacto de cierre, C_A = Contacto de cierre adelantado A = Contacto de apertura, A_R = Contacto de apertura retardada				
	$I_{th} = I_e$ A					

Bloques de contactos auxiliares
 Con contactos maniobrados positivamente; excepto ...XHI(C)V

	Bornes roscados	2 polos	16	2 C			DILM40... DILM50... DILM65... DILM72... DILM72... DILM80... DILM95... DILM115... DILM170...	DILM150-XHI20 277945	5
			16	1 C	1 A		DILM150-XHI11 277946		
			16	1 C	1 A		DILM150-XHIA11 283463		
			16		2 A		DILM150-XHI02 277947		
	Bornes roscados	4 polos	16	4 C			DILM150-XHI40 277948		
			16	3 C	1 A		DILM150-XHI31 277949		
			16	2 C	2 A		DILM150-XHI22 277950		
			16	2 C	2 A		DILM150-XHIA22 283464		
			16	1 C	3 A		DILM150-XHI13 277951		
			16		4 A		DILM150-XHI04 277952		
			16	1 C, 1 C_A	1 A, 1 A_R		DILM150-XHIV22 277953		

Contacto auxiliar de montaje lateral

	Bornes roscados	2 polos	10	1 C	1 A		DILM40 - DILH2000	DILM1000-XHI11-SI 278425	1
			10	1 C_A	1 A_R		DILM40 - DILH2000	DILM1000-XHIV11-SI 278426	
			10	1 C	1 A		DILM80 - DILH2000	DILM1000-XHI11-SA 278427	